


**事故
事例****左折時追突事故**

ラフテレンクレーン

事故発生状況

交差点で信号待ち後に左折しようと発進したところ、左前方に停車していたスクータに追突した。

**原因**

発進時の前方不注意、安全確認不足が原因と考えられます。

対策**発進前には、進行方向の安全確認を確実に行う**

- ・ブームやフロントバンパの陰など、直接目視できない範囲は、ミラーで安全確認を確実に行ってください。
- ・左折時は、特に車両左側、左前方及び横断歩道への安全確認を確実に行ってください。

運行前には、必ずミラーを点検し、調整が適正か確認する

- ・ミラーの損傷や脱落・取り付けの緩み等、異常が見つかった場合は直ちに整備してください。
- ・ミラーの写り(視界が確保できるか)を確認してください。
- ・直接目視できない範囲の視界を確保出来るように、ミラーが調整出来ているか確認してください。

