


## 改善箇所説明図



車両運搬車の灯火装置におけるその他の灯火（マーカーランプ）において、車両後方よりマーカーランプの橙色部が視認できるため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第62条（その他の灯火等の制限）に適合しないおそれがある。

### 改善内容

全車両、橙色のマーカーランプをその他の灯火に適合した黄色マーカーランプに交換する。

識別：マーカーランプの色で確認する。